


1階平面図 1/100


建築年 昭和48年 (木造)



写真方向・番号


- 点線部分は不陸・床鳴り箇所を示す。
- 点線部分は雨漏れ箇所を示す。

○ 経年劣化に伴う部分が多い不陸・床鳴り・雨漏れ跡等は本建物において数多くて表示は代表的なものしか出来ません。



2階平面図 1/100

建築年 昭和48年 (木造)



写真方向・番号

- 点線部分は不陸・床鳴り箇所を示す。