



1 階平面図 1/100

建築年 昭和36年 (木造)

↑ 1 ~ ↑ 24 写真方向・番号

- 建物全体的に床鳴り・フワフワがあります。

点線部分は床鳴り・フワフワ箇所を示す。

☞ 点線部分は雨漏れ箇所を示す